

- [Główna](#)
- [O WITD](#)
  - [Kontakt](#)
    - [Elektroniczna Skrzynka Podawcza](#)
    - [Skargi i wnioski](#)
  - [Lokalizacja](#)
  - [Zadania Inspekcji](#)
  - [Podstawa prawna](#)
  - [Schemat organizacyjny](#)
  - [Współpraca](#)
  - [Majątek](#)
  - [Kierownictwo](#)
  - [Misja i cele](#)
- [Praca](#)
  - [Oferty pracy](#)
  - [Praktyki studenckie](#)
- [Praktyczne informacje](#)
  - [Inspektoraty w Polsce](#)
  - [Ważne telefony](#)
  - [Akty prawne UE](#)
- [Wiadomości](#)



## Dyżury dzienne

Dzisiejszy dyżur  
telefoniczny  
w godz. 9.00 - 15.00  
pełnią inspektoraty w:

Krakowie  
tel. (14) 416-51-22  
Gorzowie Wlkp.  
tel. (95) 725-51-01  
Radomiu  
tel. (48) 629-87-43

## Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera by otrzymywać najnowsze informacje.



Zakazy i okresowe ograniczenia ruchu pojazdów i zespołów pojazdów o dmc powyżej 12 t na terytorium Polski w 2013 r.

Załącznik PDF do pobrania z [tego linku](#)

## GITD

Stronę internetową Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego w Warszawie możesz zobaczyć [tutaj](#)

Jesteś tutaj: [Home](#) ▶ [Wiadomości](#) ▶ Czy rzeczywiście pojazd poddano badaniu technicznemu?

## [Czy rzeczywiście pojazd poddano badaniu technicznemu?](#)





W dniu 6 sierpnia w Gdańsku na ul. Sucharskiego inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Gdańsku wraz z funkcjonariuszem Komendy Miejskiej w Gdańsku zatrzymali do kontroli samochód ciężarowy marki MAN o dopuszczalnej masie całkowitej 7490 kg przewoźnika z województwa kujawsko – pomorskiego. Wstępna kontrola stanu technicznego pojazdu ujawniła liczne rażące usterki. Dokonano sprawdzenia dowodu rejestracyjnego pojazdu stwierdzając, że badanie techniczne kontrolowanego pojazdu został wykonane w dniu 3 sierpnia 2013 r. w m. Tupadły k/Inowrocławia i, że pojazd przeszedł to badanie z wynikiem pozytywnym. Kolejnym zaskoczeniem dla kontrolujących było ustalenie na podstawie okazanych przez kierowcę wykresówek, że pojazd w okresie od dnia 2 sierpnia 2013 r. do dnia 5 sierpnia 2013 r. nie jeździł, co potwierdziły zarówno wpisy na wykresówkach jak i zeznania kierowcy, wg.

których pojazd stał zaparkowany na terenie firmy, z której kierowca odbiera towar, mieszczącej się na terenie Gdańska.

Ponadto stwierdzono, że od terminu przeprowadzenia badań technicznych do momentu kontroli pojazd przebył zaledwie drogę 290 km. W związku z podejrzeniem co do przeprowadzonych badań technicznych pojazd poddano badaniu technicznemu na Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów w Gdańsku.

W wyniku kontroli stanu technicznego pojazdu stwierdzono następujące usterki:

- brak mocowania i zabezpieczenia nakrętki drążka kierowniczego,
- niewłaściwe mocowanie zbiornika paliwa wynikające z niedopasowania wielkości zbiornika do objęmości,
- uszkodzone gumy stabilizatora tylnego,
- wycieki płynów eksploatacyjnych z mechanizmu podnoszenia kabiny,
- wycieki oleju z silnika i skrzyni biegów,
- uszkodzony układ wydechowy,
- uszkodzone zawiasy burt skrzyni ładunkowej,
- zablokowane lewe koło przedniej osi,
- przewody elastyczne układu hamulcowego nieprzystosowane do danego rodzaju hamulca,
- zniszczone tablice wyróżniające.

Po zakończonej kontroli kierowcy zakazano jazdy kontrolowanym pojazdem. W powyższej sprawie zostanie sporządzone zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

